


R7通学路合同点検 要対策箇所(長田小学校)



No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道33号線	生楽陶苑前交差点から長田小方面へ200mほど先の民家	民家の樹木が歩道にかぶさるように伸びてきており、危険である	樹木の剪定	土地所有者へ樹木剪定の依頼	土木事務所
2	県道33号線	5地区防災センター出入り口の縁石	・縁石がわかりづらい ・現在はカラーコーンが設置してあるが動くので危険である	ボールの設置	同左	三股町
3	県道33号線	長田納骨堂近くのバス停	・木の枝が歩道に伸びてきている ・集団登校の集合場所になっているがカーブになっていて危険	・樹木の剪定 ・集合場所の変更	・土地所有者へ樹木剪定の依頼 ・危険であれば集合場所を変更する(集合場所の変更は学校)	土木事務所

