

H26通学路合同点検 要対策箇所(宮村小学校)

学校区域図



・見通しが悪い変速
交差点のため危険



<対策メニュー>
・ハード対策が不可能なため、指導を充実させる

・大型車の通行が多く
見通しが悪い



<対策メニュー>
・ドットライン設置

・やや幅員が狭い



<対策メニュー>
・ハード事業対策済みのため、指導で対処する

・竹木が生茂り側溝が
隠れ危険



<対策メニュー>
・土地所有者へ連絡し
除草依頼予定



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 対策済箇所

【宮村小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道都城東環状線	小鷺巣集落館北側	大型車の通行が多く見通しが悪い	ドットラインを予定(要、騒音が発生する旨住民説明)	ドットライン設置	都城土木事務所
2	町道三股駅・小鷺巣線	宮村第2団地北側交差点	見通しが悪い変速交差点のため危険	ハード対策が不可能なため、指導を充実させる	指導充実	教育委員会
3	町道並木線	御年神社南側	やや幅員が狭い	ハード事業対策済みのため、指導で対処する	指導充実	教育委員会
4	町道小鷺巣47号線	小鷺巣橋西側付近の道路	竹木が生茂り側溝が隠れ危険	土地所有者へ連絡し除草依頼予定	除草依頼	三股町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課