

H27通学路合同点検 要対策箇所(長田小学校)

学校区域図



- ・路面が凹み雨水を跳ねる
- ・庭木の枝がはみ出し見通しが悪い



- <対策メニュー>
- ・路面の補修
 - ・地権者へ伐採依頼

- ・ガードレールの隙間が広く転落の恐れ



- <対策メニュー>
- ・危険杭の設置

③ ② 文 長田小学校

- ① ・水路が深く転落の恐れ



- <対策メニュー>
- ・通学路の見直し

..... : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

○ : 対策済箇所

【長田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道天 木野3号 線	轟木集落館東側 付近路肩	水路が深く転落の恐れ	通学路の見直し	通学路 の見直し	教育 委員会
2	県道都 城北郷 線	県道から児童館へ の曲がり角付近路 肩	ガードレールの隙間が広く転 落の恐れ	危険杭の設置	危険杭 の設置	都城 土木 事務所
3	県道都 城北郷 線	長田小学校正門 北側付近路面	・路面が凹み雨水を跳ねる ・空き家から庭木の枝がは み出し見通しが悪い	・路面の補修 ・地権者へ伐採 依頼	・路面の 補修 ・地権者 へ伐採 依頼	都城 土木 事務所

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課