

R03通学路合同点検 要対策箇所(長田小学校)



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道轟木15号線	長田6430-2付近水路	水路の溝が深く危険	注意喚起用標識設置	同左	町
2	町道仮屋5号線	長田6075付近 仮屋橋	橋の欄干が低く、腐食箇所あり	橋の改修工事	同左	町
3	町道仮屋5号線	長田6165-2付近 納骨堂近くの橋梁	橋の欄干が低い	橋の改修工事	同左	町
4	県道都城北郷線	御崎神社付近	県道改良工事による歩道整備	歩道の整備	同左	土木事務所

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署

