

H25通学路合同点検 要対策箇所(宮村小学校)

学校区域図



・幅員が狭く、見通し
が悪い

19

<対策メニュー>
・グリーンベルトの
設置

・側溝マスに蓋がない

15

16

<対策メニュー>
・危険杭の設置



・木材の崩壊による
下敷きの危険性

<対策メニュー>
・所有者へ対策を講じ
るよう依頼

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	町道寺柱21号線	眺霧台東側	側溝マスに蓋がない	耕地関係者と協議の上対策予定	対策予定	三股町
2	町道寺柱・小鷲巣1号線	眺霧台西側	側溝マスに蓋がない	耕地関係者と協議の上対策予定	対策予定	三股町
3	町道小鷲巣・豊満線	松野種鶏場南側	木材の崩壊による下敷きの危険性	所有者へ対策を講じるよう依頼を予定	対策予定	教育委員会
4	町道並木線	宮村第2団地北東T字路付近	幅員が狭く、見通しが悪い	グリーンベルトを設置予定	対策済み	三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署