


H28通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



【三股西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	恒久対策	恒久対策	事業主体
1	町道今市39号線	学校周辺	不法駐車が多く通学に支障をきたしている	グリーンベルトの設置	グリーンベルトの設置	三股町
2	県道都城東環状線	ガード北側5差路(下新)	横断歩道の線が消えている	横断歩道の設置	横断歩道の設置	都城警察署

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

