

H27通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



・植木方面から三股方面への右折車に児童が巻き込まれる恐れ



<対策メニュー>
・右折信号の設置

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 対策済箇所

【三股西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	恒久対策	恒久対策	事業主体
1	県道 財部 庄内 安久線	小牧書店東側 付近交差点	植木方面から三股方面への 右折車に児童が巻き込まれ る恐れ	右折信号の設置	右折信 号の設 置	都城 警察署

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

