


H24通学路緊急合同点検 要対策箇所(梶山小学校)



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	県道都城北郷線	消防団詰所付近	横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直し	対策済み	公安委員会
2	県道三股高城線	小学校西側	横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直し	対策済み	公安委員会
3	県道三股高城線	田上納骨堂付近	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	外側線設置	対策済み	宮崎県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署