

平成26年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【長田小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都城北郷線	みどり橋から東の県道	歩道がなく、児童が危険	歩道設置	コミュニティーバスの活用	-	歩道整備	都城土木事務所 教育委員会	
2	町道仮屋5号線	長田児童館北側	道路と児童館の間に段差があり危険	転落防護柵設置	児童厚生員による監視	-	転落防護柵の設置	三股町	

【勝岡小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	国道269号線	定番美容室西側付近交差点	押しボタン信号が国道側を向いていて危険	ボタンの向きを道路縦断方向に変更	-	-	ボタンの向きを道路縦断方向に移動	都城警察署	○
2	国道269号線	三股町蓼池	歩道が片側しか無く危険	歩道設置	グリーンベルト設置	-	歩道設置	都城土木事務所	
3	町道蓼池北20号線	㈱ヨコム東側道路	カーブし細い路地だが高速で車輛が通過し危険	ハード対策が不可能なため、指導を充実させる	-	-	PTA及び教員による指導	教育委員会	○
4	町道蓼池南・三原3号線	ガールドリヨン北側交差点	見通しが悪く歩道も無く危険	道路改良に伴い、歩道の改良予定	-	-	通学路見直し グリーンベルト設置	教育委員会 三股町	
5	国道269号線	ライズスポーツ南側横断歩道	押しボタンの向きが道路と平行方向を向いており危険	道路に垂直方向に向けると歩道通行者が危険なため変更しない	-	-	対応なし	都城警察署	○

【三股西小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道山王原・早水線	消防団7部詰所北東側交差点	信号機を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機設置	都城警察署	
2	県道財部庄内安久線	花見原集落館前交差点	変則的な交差点で危険	ハード対策が不可能なため、指導を充実させる	-	-	PTA及び教員による指導	教育委員会	○

平成26年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【宮村小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都城東環状線	小鷺巣集落館北側	大型車の通行が多く見通しが悪い	ドットラインを予定(要、騒音が発生する旨住民説明)	-	-	ドットライン設置	都城土木事務所	
2	町道三股駅・小鷺巣線	宮村第2団地北側交差点	見通しが悪い変速交差点のため危険	ハード対策が不可能なため、指導を充実させる	-	-	PTA及び教員による指導	教育委員会	○
3	町道並木線	御年神社南側	やや幅員が狭い	ハード事業対策済みのため、指導で対処する	-	-	PTA及び教員による指導	教育委員会	○
4	町道小鷺巣47号線	小鷺巣橋西側付近の道路	竹木が生茂り側溝が隠れ危険	土地所有者へ連絡し除草依頼予定	-	-	除草依頼	三股町	○

【三股小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道都城・三股線	東亜石油店前交差点	横断するときに信号がない	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機設置	都城警察署	
2	県道都城東環状線	公文西側交差点	停止線・とまれが消えかけている	停止線・とまれの引き直しを予定	-	-	区画線(文字)設置	都城警察署	○
3	町道河辺田通り線	ふな橋東側交差点	横断歩道を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	横断歩道設置	都城警察署	
4	町道櫛田・山田・田上線	2地区分館南側付近交差点	押しボタン式信号を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	押しボタン信号機設置	都城警察署	
5	町道上米6号線	中学校南東側付近の道路	外側線が消えかけている	外側線の引き直しを予定	-	-	外側線設置	三股町	○

平成26年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【梶山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都城北郷線	納骨堂南東側交差点	スピード超過の車輛が多いため、押しボタン式信号を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	押しボタン信号機設置	都城警察署	
2	県道都城北郷線	御崎神社付近の県道	歩道を設置して欲しい	歩道設置	-	-	歩道設置	都城土木事務所	
3	県道三股高城線	唐杉から田上への県道	除草と、外側線を設置して欲しい	除草はクリーンロードを活用し、外側線は設置を予定	-	-	外側線設置	都城土木事務所	○
4	県道三股高城線	学校西側の交差点	交通量が多いが対策が不十分	ハード事業対策済み。指導の徹底する	-	-	PTA及び教員による指導	教育委員会	○

【三股中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都城北郷線	スリーモーターサイクル北西側交差点	交通量が多く信号機が無いので児童が危険	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機設置	都城警察署	
2	町道山王原・上米線	役場北東側交差点	幅員が狭く、生徒の送迎車で混雑し、信号もなく児童が危険	交差点が変則なため、信号機は設置できない。指導等で対処する	-	-	PTA及び教員による指導	教育委員会	○
3	県道三股駅停車場線	武道館北側	横断歩道を設置して欲しい	100m以内の別の横断歩道を利用するよう指導	-	-	PTA及び教員による指導	教育委員会	○