


# R04通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



# 【三股小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	仲町地区	塚原方面から三股駅に通じる道路両側(約300M程度の区間)	側溝の蓋がかかかっていない箇所が複数ある	側溝蓋の設置	同左	三股町
2	仲町地区	塚原公園南側横断歩道	横断歩道が殆ど消えて目立たない	横断歩道線の引き直し	同左	警察
3	仲町地区	県道33号線 ベリーマツチ南側横断歩道	横断歩道が殆ど消えて目立たない	横断歩道線の引き直し	同左	警察
4	上米地区	榊山大工原3258-1及び3259-1北側横断歩道(2箇所)	横断歩道が殆ど消えて目立たない	横断歩道線の引き直し	同左	警察
5	上米地区	榊山後畑地区付近(東側)交差点複数箇所	交差点の「止まれ」の文字及び停止線が消えている	文字及び停止線の引き直し	同左	警察
6	上米地区	上米2号線 榊山大工原3071(北側)付近	道幅が狭く、区画線も消えており、路側帯が確保できていない	令和5年度以降に区画線もしくはグリーンベルトを設置	同左	三股町
7	上新地区	町道東原2号線 榊山東原4430-1(北側)付近	歩道がなく、側溝の蓋もないため、路肩幅員も狭く危険である。	令和5年度以降に路肩拡張工事を行う	同左	三股町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

