


R04通学路合同点検 要対策箇所(宮村小学校)



【宮村小学校】

| No. | 地区名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 恒久対策 | 事業主体 |
|-----|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--|------|-----------|
| 1 | 寺柱地区 | 宮村前畑1193南西側 樹及び前畑1234北東側 側溝(2箇所) | 側溝・樹の上にカバーが無く、転落の恐れあり | 現状、注意喚起用のボールが設置されている。児童に対する通学指導の中で対応を行う。 | 同左 | 町教委 |
| 2 | 大鷲巣地区 | 町道並木線 御年神社付近から三軒道路に向けての区間 | 側溝が開渠であり、草が伸びて側溝が見つらい | 令和5年度以降に区画線設置を行う | 同左 | 三股町 |
| 3 | 県道12号線(都城東環状線) | 宮村村前1774-1付近T字路(宮村郵便局前歩道) | 登校中、三股中に向かう自転車とのすれ違いが危険 | 停止線の引き直し及び児童・生徒の通学指導 | 同左 | 町教委 警察 |
| 4 | 県道222号線(三股安久線) | 小鷲巣自治公民館付近 道路 | 見通しが悪い上に、自動車がスピードを出し過ぎて走行している | 注意喚起用のドッドラインの設置 | 同左 | 土木事務所 |

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

