

# R04通学路合同点検 要対策箇所(長田小学校)



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	牧野・内之木場線	長田6171-4付近 牧野橋	牧野橋が、県道及び町道より低く、大雨時に水がたまり通学時に不便である	児童・生徒に対する登下校指導	同左	町教委

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署

