


R04通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



【三股西小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	恒久対策	恒久対策	事業主体
1	新馬場地区	新馬場33-5付近 くるみ保育園南側 (今市13号線・今市14号線)	側溝に蓋がついていないので危険	歩道部分の改良工事	同左	三股町
2	新馬場地区	新馬場30-1付近 公園付近(今市・ 下新2号線)	側溝に蓋がついていないので危険	歩道部分の改良工事	同左	三股町
3	稗田地区	稗田39-18付近 天翔前交差点付近	雨天時にかなり冠水し、児童の歩行が困難	排水設備の改善	同左	土木事務所
4	稗田地区	稗田38-8付近 点滅式信号機交差 点付近	通学路のグリーンベルトや歩道の部分が狭く危険である	歩道部分の改良工事	同左	町
5	稗田地区	稗田32-7付近 稗田団地付近道路 (都城三股線・稗田線)	大雨時に冠水をする	児童に対する登下校指導	同左	町教委
6	稗田地区	稗田55-8付近 太陽銀行東側付近 横断歩道	横断歩道及び停止線が消えかけている	横断歩道及び停止線の引き直し	同左	警察
7	西植木地区	宮村2860-1付近 霧島介護サービ ス付近	横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直し	同左	警察
8	西植木地区	宮村2857-1付近 アタックス付近	横断歩道のラインは残っているが、ダイヤモンドが消えか けています	ダイヤモンドの引き直し	同左	警察
9	東植木地区	樺山1891-12付近 横断歩道	横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直し	同左	警察
10	東植木地区	樺山1888-13付近 一旦停止標識	停止線が消えかけている	停止線の引き直し	同左	警察
11	東植木地区	樺山1908-1付近 一旦停止標識	停止線が消えかけている	停止線の引き直し	同左	警察
12	東植木地区	樺山1867-2付近 一旦停止標識	停止線が消えかけている	停止線の引き直し	同左	警察
13	花見原地区	花見原7-7 東齒科付近道路	車が通ると歩行者に大量の水がかかる	排水設備の改善	同左	土木事務所

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

