

令和5年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道 櫛田・山田・田上線	谷地区手前の田園地帯から谷地区へ入る交差点	信号なしの交差点で、車のスピードが早く、事故も起きている→2年前にも要望あり	総務課から警察へ依頼済	—		今後検討を行う	三股町(総務)→警察へ	未
2	町道 上新3号線	陸橋の下(北側道路)陸橋近く(下っていくほう)樺山4167-1付近	側溝の蓋がない	側溝蓋設置			側溝蓋設置	三股町	未
3	町道 上米・植木線	櫛田文化会館 南東側道路	横断歩道がない	安全な通学路へ変更	—	—	安全な通学路へ変更	警察	未
4	県道12号都城東環状線	武道体育館と町体育館の間道路	両側とも歩道が狭いため、歩道拡幅を希望	歩道の拡幅及びバリアフリー化			歩道の拡幅及びバリアフリー化	土木事務所	未
5	県道 12号都城東環状線	仲町地区～櫛田地区北斗塾～櫛田入口(樺山納骨堂の南西側)	歩道が狭くなっているため、歩道拡幅を希望	歩道の拡幅	草が多いところは草刈りを増やす		歩道の拡幅	三股町 土木事務所 警察	未
6	町道 上米2号線	マルヨシ都城出張所の南側樺山3102-2付近	側溝の蓋が締まりきっていない	側溝蓋修繕			側溝蓋修繕	三股町	未
7	町道 下新・上新3号線	広済寺南側、東側(三股小から三股中央キッズクラブへの移動ルート)	側溝の蓋がない	側溝蓋設置	令和6年度以降に対応		側溝蓋設置	三股町	未
8	町道 下新・上新3号線	広済寺東側	白線が消えている	白線の引き直し	—		区画線設置	三股町	未

【勝岡小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道 勝岡・蓼池線	餅原992-2 空き家、空き家付近道路	通学路の拡幅 空き家のガラス等飛散の恐れあり※R4より	通学路の変更 所有者による家の補修もしくは撤去	※所有者へは状況説明、一部撤去等、相談中	—	通学路の変更 所有者による家の補修もしくは撤去	三股町	済
2	町道 前目7号線	国道269号線の信号のある交差点から前目公園へ行く道路	登下校と通勤時間が重なり、スピードを出して通る車が多く、近くに公園もあるが徐行もしないため危険	グリーンベルトの設置を希望	ポールか路面標示		グリーンベルト設置	三股町	未

令和5年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【梶山小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	県道 三股高城線	長田960-1付近 道路	見通しが悪く、スピードを出す車が多い。	通学路であることが分かるようにする。 横断歩道の移動を検討	今年度中に注意書きのポール設置		横断歩道の移動	土木事務所	済

【三股西小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	県道 財部庄内安久線	東齒科前の県道の横断歩道	歩道のところに停止線がない	停止線をひいてもらう	ラインテープで対応		許可を申請し停止線を引く	三股町	未
3	町道 今市14号線	くるみ保育園 南側道路	側溝蓋が無く、危険なため、蓋をかけてほしい	・側溝改良 ・歩道の新設	—		・側溝改良 ・歩道の新設	三股町	未

※宮村小、長田小については、通学路交通安全プログラム点検に該当するところはありませんでした。