

R5通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)

・側溝蓋がかかっていない
箇所が複数ある。
・白線が消えている。
＜対策メニュー＞
・側溝蓋の設置

・側溝蓋がない。
＜対策メニュー＞

三股小学校

文

・側溝の蓋が締まりきっ
ていない
＜対策メニュー＞
・側溝蓋の修繕

・武道体育館と町体育
館の間の道路
＜対策メニュー＞
・歩道の拡幅及びバリア
フリー化

・横断歩道がない
＜対策メニュー＞
・安全な通学路へ変更

・歩道が狭い
＜対策メニュー＞
・歩道の拡幅

・交差点に信号がない。
・スピードを出す車が多い
ため危ない。
＜対策メニュー＞
・対策を検討中

..... : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

○ : 対策済箇所

【三股小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	櫛田地区	谷地区手前の田園地帯から谷地区へ入る交差点	信号なしの交差点で、スピードを出す車が多く危険	三股町から警察へ依頼済	検討を行う	警察
2	上新地区	陸橋の下(北側道路) 陸橋近く(下っていくほう) 樺山4167-1付近	側溝の蓋がない	側溝蓋設置	同左	三股町
3	櫛田地区	櫛田文化会館 南東側道路	横断歩道がない	安全な通学路へ変更	同左	警察
4	仲町地区	武道体育館と町体育館の間道路	両側とも歩道が狭いため、歩道拡幅を希望	歩道の拡幅及びバリアフリー化	同左	土木事務所
5	仲町地区 櫛田地区	仲町地区～櫛田地区 北斗塾～櫛田入口 (樺山納骨堂の南西側)	歩道が狭くなっているため、歩道拡幅を希望	歩道の拡幅	同左	三股町 土木事務所 警察
6	上米地区	マルヨシ都城出張所の南側 樺山3102-2付近	側溝の蓋が締まりきっていない	側溝蓋修繕	同左	三股町
7	下新地区	広済寺南側、 東側(三股小から三股中央 キッズクラブへの移動ルート)	側溝の蓋がない	側溝蓋設置	同左	三股町
8	下新地区	広済寺東側	白線が消えている	白線の引き直し	区画線設置	三股町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

