


R5通学路合同点検 要対策箇所(梶山小学校)



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道 三股高城線	長田960-1付近 道路	見通しが悪く、スピードを出す車が多いため危険	注意書きのポール設置	同左	土木事務所

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

【梶山小学校】

