

# 令和01年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

## 【三股小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 下新・東原1号線	7地区分館周辺	交通量が多いが歩道が無い。 横断歩道等が消えかけている。	グリーンベルトの設置。 横断歩道の補修	-	-	グリーンベルトの設置。 横断歩道の補修	三股町 都市整備課 都城警察署	
2	県道 都城東環状線 都城北郷線	武道館交差点からの2路線	歩道に凸凹があり歩きにくい。	歩道の整備	-	-	歩道の整備	都城土木 事務所	
3	町道 上米公園線	(ひかりの森こども園提出) 原田ストアー交差点	「止まれ」がわかりにくく事故が多い。 歩道に凸凹があり歩きにくい。	路面への「止まれ」文字設置 歩道の整備	-	-	路面への「止まれ」文字設置 歩道の整備	三股町 都市整備課	

## 【勝岡小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	横断歩道がない	横断歩道の設置 (ただし、滞留帯の確保が必要)	-	-	横断歩道の設置	都城警察署 三股町 都市整備課	
2	県道 都城東環状線	飛行場跡地付近	交通量が多いが、横断歩道が無い	対策不可 (滞留帯の設置が困難なため)	-	-	横断時の見守り	三股町 教育委員会	
3	町道 勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	交通量が多いが、温暖歩道が分かりにくい	・横断歩道の補修 ・路面への危険勧告表示設置	-	-	・横断歩道の補修 ・路面への危険勧告表示設置	都城警察署 三股町 都市整備課	

## 【梶山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 梶山・中野線	梶山橋から中野集落に 向かう道路	ほとんど外側線が消えている	外側線の設置	-	-	外側線の設置	三股町 都市整備課	
2	県道 三股高城線	小学校西側の交差点	横断歩道等が消えかけている	横断歩道の補修	-	-	横断歩道の補修	都城警察署	

# 令和01年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股西小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道 稗田12号線	トライアル南側	止まれの文字が消えかけて いる	止まれ表示の補修	-	-	止まれ表示の補修	都城警察署	
2	町道 下新・稗田2号線	天翔から岩下耳鼻科まで	外側線が消えている	外側線の補修	-	-	外側線の補修	三股町 都市整備課	
3	町道 稗田18号線	(稗田保育園提出) 稗田保育園南側	側溝の上に盛土があり、通 行に支障がある	地権者への撤去依頼	-	-	地権者への撤去依頼	三股町 都市整備課	○