

R01通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)

学校区域図



・交通量が多いが、横断歩道がない




<対策メニュー>
・対策不可

・横断歩道がない



<対策メニュー>
・横断歩道の設置



・交通量が多いが、横断歩道が分かりにくい



<対策メニュー>
・横断歩道の補修
・路面への危険警告表示設置

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 対策済箇所

【勝岡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 勝岡・蓼池線	勝岡郵便局付近	横断歩道がない	横断歩道の設置 (ただし、滞留帯の確保が必要)	横断歩道の設置	都城警察署 三股町 都市整備課
2	県道 都城東環状線	飛行場跡地付近	交通量が多いが、横断歩道が無い	対策不可 (滞留帯の設置が困難なため)	横断時の見守り	教育委員会
3	町道 勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	交通量が多いが、温暖歩道が分かりにくい	・横断歩道の補修 ・路面への危険警告表示設置	同左	都城警察署 三股町 都市整備課

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課