

R01通学路合同点検 要対策箇所(梶山小学校)



| No. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 恒久対策 | 事業主体 |
|-----|--------------|------------------|---------------|---------|------|--------------|
| 1 | 町道 梶山・中野線 | 梶山橋から中野集落にに向かう道路 | ほとんど外側線が消えている | 外側線の設置 | 同左 | 三股町 都市整備課 |
| 2 | 県道 三股高城線 | 小学校西側の交差点 | 横断歩道等が消えかけている | 横断歩道の補修 | 同左 | 都城 警察署 |

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

【梶山小学校】

