


R01通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



【三股小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 下新・東原1号線	7地区分館周辺	交通量が多いが歩道が無い。 横断歩道等が消えかけている。	グリーンベルトの設置。 横断歩道の補修	同左	三股町 都市整備課 都城 警察署
2	県道 都城東環状線 都城北郷線	武道館交差点からの2路線	歩道に凸凹があり歩きにくい。 交差点の歩道が狭い。	歩道の整備	同左	都城 土木事務所
	県道 都城北郷線	小学校付近の交差点	交差点の歩道が狭い。	歩道の整備	同左	都城 土木事務所
3	町道 上米公園 森こども園 線	原田ストアー交差点	「止まれ」がわかりにくく事故が多い。 歩道に凸凹があり歩きにくい。	路面への「止まれ」文字設置 歩道の整備	同左	三股町 都市整備課

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

