


# R01通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



# 【三股西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	恒久対策	恒久対策	事業主体
1	町道 稗田12 号線	トライアル南側	止まれの文字が消えかけて いる	止まれ表示の補修	同左	都城 警察署
2	町道 下新・稗 田2号線	天翔から岩下耳鼻 科まで	外側線が消えかけている	外側線の補修	同左	三股町 都市整備課
3	町道 稗田18 号線 <small>稗田保育園</small>	稗田保育園南側	側溝の上に盛土があり、通行 に支障がある	地権者への撤去依 頼	同左	三股町 都市整備課

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

