

# 令和3年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

## 【三股小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 都城北郷線	五本松13-3 武道館前交差点	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	-	-	ラインの引き直し	警察	済
2	県道 都城北郷線	樺山3472-8 県道33号線(武道館～旧大福食堂)	交通量が多く、既存歩道が狭く危険	道路改良＋歩道整備	-	-	道路改良＋歩道整備	土木事務所	未
3	県道 都城東環状線	樺山3254-3 上村クリーニング前交差点	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	-	-	ラインの引き直し	警察	済
4	町道 上米2号線	樺山3064-10 三股交番東側	側溝蓋が無く、転落の危険	現時点で危険性なしと判断	-	-	現時点で危険性なしと判断	三股町	済
5	町道 山王原・早水線	樺山4136-3 塚原納骨堂前交差点	横断する際に見通しが悪い	横断歩道の引き直し・注意喚起標識の充実	-	-	横断歩道の引き直し・注意喚起標識の充実	警察	未
6	町道 山王原・早水線	樺山4385-4 ヨシユキ電器横堀	壁の一部が脆くなっている。	現時点で危険性なしと判断	-	-	現時点で危険性なしと判断	三股町	済
7	町道 山王原27号線	樺山4466-5 TSURU美容室付近交差点	通り抜け車両が多く危険	標識等の充実	-	-	標識等の充実	三股町	未

## 【勝岡小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 勝岡・蓼池線	餅原992-2 空き家	空き家のガラス等飛散の恐れあり	所有者による家の補修	-	-	所有者による家の補修	三股町	未
2	町道 蓼池南・三原3号線	蓼池2300-2付近 勝岡郵便局前交差点	交通量が多く、横断歩道が無く危険	信号機の設置(運動公園側から来る車両に対し)	-	-	信号機の設置(運動公園側から来る車両に対し)	警察	未
3	町道 勝岡・蓼池線	蓼池1036-2付近 勝岡納骨堂前横断歩道	交通量が多く、見通しが悪い	信号機の設置及び歩行者用滞留場の設置	-	-	信号機の設置及び歩行者用滞留場の設置	警察	済

# 令和3年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

## 【長田小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 轟木15号線	長田6430-2付近水路	水路の溝が深く危険	注意喚起用看板設置	-	-	注意喚起用看板設置	三股町	済
2	町道 仮屋5号線	長田6075付近 仮屋橋	橋の欄干が低く、腐食箇所あり	橋の改修工事	腐食箇所の修繕	-	橋の改修工事	三股町	未
3	町道 仮屋5号線	長田6165-2付近 納骨堂近くの橋梁	橋の欄干が低い	橋の改修工事	-	-	橋の改修工事	三股町	未
4	県道 都城北郷線	御崎神社付近	県道改良工事による歩道整備	道路改良＋歩道整備	-	-	道路改良＋歩道整備	土木事務所	未

## 【梶山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 三股高城線	長田960-1付近 道路	ライン及び標識が消えかかっている	ラインの引き直し及び標識の張替	-	-	ラインの引き直し及び標識の張替	土木事務所 警察	済
2	県道 都城北郷線	長田2891-4 家屋の塀	家屋のブロック塀が倒れかかっている	所有者による塀の補修	-	-	所有者による塀の補修	-	未
3	町道 島津紅茶園・切寄線	長田2908-1付近 道路	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	-	-	ラインの引き直し	警察	済
4	県道 都城北郷線	長田2862付近 道路	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	-	-	ラインの引き直し	警察	済

## 【宮村小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 都城東環状線	宮村1591-1付近 道路	大型車両の通りが多い	児童の滞留場の設置及び注意看板の設置	-	-	児童の滞留場の設置及び注意看板の設置	三股町	未
2	町道 並木線	宮村3510-6付近 道路	草で側溝が見えづらく、転落の可能性有り	注意喚起用標識設置及び外線の設置	-	-	注意喚起用標識設置及び外線の設置	三股町	未

# 令和3年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股西小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	県道 財部庄内安久線	樺山5000-10付近 花見原自治公民館前交差点	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	-	-	ラインの引き直し	警察	済
2	県道 財部庄内安久線	稗田48-10付近 セブンイレブン稗田店前交差点	交通量が多く、ガードパイプが不備	ガードパイプの設置	-	-	ガードパイプの設置	土木事務所	済
3	町道 稗田線	稗田36-5付近 稗田団地前交差点	交通量が多く、見通しが悪い	注意喚起用ラインの引き直し	-	-	注意喚起用ラインの引き直し	三股町	済
4	町道 稗田線	樺山1924-3付近 丸田前交差点	道路が大きく曲がっており、見通しが悪い	注意喚起用ラインの引き直し	-	-	注意喚起用ラインの引き直し	三股町	済
5	町道 山王原・早水線	新馬場45-1 第7部詰所先交差点	横断歩道の数が少なく、道路を横切る危険	横断歩道の設置	-	-	横断歩道の設置	警察	未