


R03通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



【三股小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道都城北郷線	五本松13-3 武道館前交差点	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	同左	警察
2	県道都城北郷線	樺山3472-8 県道33号線(武道館～旧大福食堂)	交通量が多く、既存歩道が狭く危険	県道改良工事による歩道整備	同左	土木事務所
3	県道都城東環状線	樺山3254-3 上村クリーニング前交差点	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	同左	警察
4	町道山王原・早水線	樺山4136-3 塚原納骨堂前交差点	横断する際に見通しが悪い	横断歩道の引き直し・注意喚起標識の充実	同左	警察
5	町道山王原27号線	樺山4466-5 TSURU美容室付近交差点	通り抜け車両が多く危険	標識等の充実	同左	町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

