


# R03通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)



# 【勝岡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道勝岡・蓼池線	餅原992-2 空き家	空き家のガラス等飛散の恐れあり	所有者による家の補修	同左	町
2	町道蓼池南・三原3号線	蓼池2300-2付近 勝岡郵便局前交差点	交通量が多く、横断歩道が無く危険	信号機の設置(運動公園側から来る車両に対し)	同左	警察
3	町道勝岡・蓼池線	蓼池1036-2付近勝岡納骨堂前横断歩道	交通量が多く、見通しが悪い	信号機の設置及び歩行者用滞留場の設置	同左	警察

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

