


R03通学路合同点検 要対策箇所(梶山小学校)



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道三股高城線	長田960-1付近 道路	ライン及び標識が消えかかっている	ラインの引き直し及び標識の張替	同左	土木事務所 警察
2	県道都城北郷線	長田2891-4 家屋の塀	家屋のブロック塀が倒れかかっている	所有者による塀の補修	同左	土木事務所
3	町道島津紅茶園・切寄線	長田2908-1付近 道路	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	同左	警察
4	県道都城北郷線	長田2862付近 道路	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	同左	警察

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

【梶山小学校】

