

R03通学路合同点検 要対策箇所(宮村小学校)



【宮村小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道都城東環状線	宮村1591-1付近 道路	大型車両の通りが多い	児童の滞留場の設置及び注意看板の設置	同左	町
2	町道 並木線	宮村3510-6付近 道路	草で側溝が見えづらく、転落の可能性有り	注意喚起用標識設置及び外線の設置	同左	町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

