


R03通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



【三股西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	恒久対策	恒久対策	事業主体
1	県道財部庄内安久線	樺山5000-10付近 花見原自治公民館前交差点	横断歩道のラインが消えかかっている	ラインの引き直し	同左	警察
2	県道財部庄内安久線	稗田48-10付近 セブンイレブン稗田店前交差点	交通量が多く、ガードパイプが不備	ガードパイプの設置	同左	土木事務所
3	町道稗田線	稗田36-5付近 稗田団地前交差点	交通量が多く、見通しが悪い	注意喚起用ラインの引き直し	同左	町
4	町道稗田線	樺山1924-3付近 丸田前交差点	道路が大きく曲がっており、見通しが悪い	注意喚起用ラインの引き直し	同左	町
5	町道山王原・早水線	新馬場45-1 第7部詰所先交差点	横断歩道の数が少なく、道路を横切る危険	横断歩道の設置	同左	警察

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

