

平成24年度～令和2年度 三股町内通学路の要対策箇所一覧表

年度	学校	点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策
H29	西	1	県道都城・北郷線	たけした子ども医院南側	一旦停止違反の車両による接触事故あり	停止線の設置 看板の設置	-	-	停止線の設置 看板の設置	都城警察署 三股町	済
H24	西	6	町道今市44号線	中原児童公園付近	停止線と路上の「止まれ」の表示が消えている	「止まれ」の文字補修を予定	-	-	「止まれ」の文字補修済	公安委員会	済
H24	西	17	町道下新4号線	新馬場公園北東付近	通学児童が土手から転落の危険性あり	ガードレールを設置予定	-	R2から一部着手	ガードレール設置一部済	三股町	一部済
H26	西	1	町道山王原・早水線	消防団7部詰所北東側交差点	信号機を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中
R1	西	1	町道 稗田12号線	トライアル南側	止まれの文字が消えかけている	止まれ表示の補修	-	-	止まれ表示の補修済	都城警察署	済
H25	西	1	県道財部庄内安久線	花見原集落館前交差点	横断歩道の自転車レーンが消えてかけている	横断歩道の引き直しを予定	-	-	R3年度中に作業予定	公安委員会	済
H26	梶山	1	県道都城北郷線	納骨堂南東側交差点	スピード超過の車両が多いため、押しボタン式信号を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	押しボタン信号機設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中
H24	三股	5	町道上米2号線	ホリオン電気北西付近	通学児童が土手から転落の危険性あり	ガードレールを設置予定	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず。	三股町	済
H24	三股	6	町道上米2号線	ホリオン電気北西付近	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	外側線設置を予定	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず。	三股町	済
H29	三股	2	町道中米17号線	中米納骨堂付近	側溝蓋がない	側溝が深くないため、外側線の設置で対応する	-	-	注意杭の設置済	三股町	済
H26	三股	1	町道都城・三股線	東垂石油店前交差点	横断するときに信号がない	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中
H26	三股	3	町道河辺田通り線	ふな橋東側交差点	横断歩道を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	横断歩道設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中
H26	三股	4	町道櫛田・山田・田上線	2地区分館南側付近交差点	押しボタン式信号を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	押しボタン信号機設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中
H26	三股	5	町道上米6号線	中学校南東側付近の道路	外側線が消えかけている	外側線の引き直しを予定	-	-	外側線設置済	三股町	済
H26	三股	1	県道都城北郷線	スリーモーターサイクル北西側交差点	交通量が多く信号機が無いので児童が危険	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中
H29	三股	2	町道東原21号線	渡辺商店西側	一旦停止違反の車両による接触事故あり	交差点の改良	-	-	現状の内容で対応	三股町	済
R1	三股	2	県道 都城東環状線 都城北郷線	武道館交差点からの2路線	歩道に凸凹があり歩きにくい。	歩道の整備	-	-	歩道の整備計画中	都城土木事務所	済
H29	勝岡	1	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	車両の通行量が多く、信号機の設置を希望	信号機の設置	-	-	信号機の設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中
H29	勝岡	5	町道三原2号線	モーターサービスGROW付近	側溝蓋の設置を希望	側溝蓋の設置	-	-	柵・注意看板設置済	三股町	済
H30	勝岡	1	町道勝岡・蓼池線	国道269号線付近	歩道が低くなり、降雨時雨水が溜まる	歩道の整備	-	-	歩道の整備は技術的に困難	三股町	未

H30	勝岡	2	県道都城東環状線	福永樹脂付近	歩道が無く、降雨時雨水が溜まる	側溝蓋の設置又は通学路の変更	-	-	通学路としての利用無	都城土木事務所 三股町	済
H26	勝岡	2	国道269号線	三股町蓼池	歩道が片側しか無く危険	歩道設置	グリーンベルト設置済	-	歩道設置未	都城土木事務所	一部済
H26	勝岡	4	町道蓼池南・三原3号線	ガールドリヨン北側交差点	見通しが悪く歩道も無く危険	道路改良に伴い、歩道の改良予定	-	-	グリーンベルト設置済	教育委員会	済
R1	勝岡	1	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	横断歩道がない	横断歩道の設置 (ただし、滞留帯の確保が必要)	-	-	滞留帯の確保済	都城警察署 三股町 都市整備課	済
R1	勝岡	2	県道都城東環状線	飛行場跡地付近	交通量が多いが、横断歩道が無い	対策不可 (滞留帯の設置が困難なため)	-	-	通学路としての利用無	三股町 教育委員会	済
R1	勝岡	3	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	交通量が多いが、横断歩道が分かりにくい	・横断歩道の補修 ・路面への危険勧告表示設置	-	-	・横断歩道の補修済 ・路面への危険勧告表示設置済	都城警察署 三股町 都市整備課	済
H26	宮村	1	県道都城東環状線	小鷲集落館北側	大型車の通行が多く見通しが悪い	ドットラインを予定 (要、騒音が発生する旨住民説明)	-	-	県道整備済	都城土木事務所	済
H25	宮村	1	町道寺柱21号線	眺霧台東側	側溝マスに蓋がない	水路なので、耕地関係者と協議の上、対策予定	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず。	三股町	済
H25	宮村	2	町道寺柱・小鷲集1号線	眺霧台西側	側溝マスに蓋がない	水路なので、耕地関係者と協議の上、対策予定	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず。	三股町	済
H29	宮村	2	町道並木線	御年神社南西側	道路と用水路に高低差があり危険	防護柵の設置	-	注意杭の設置	注意杭の設置済 外線の設置済	三股町	一部済
H25	長田	1	町道仮屋5号線	みどり橋	欄干が低く転落の恐れ	高欄の高上を予定	-	-	橋の改修が必要	三股町	未
H25	長田	2	町道仮屋5号線	仮屋橋	欄干が低く転落の恐れ	高欄の高上を予定	-	-	橋の改修が必要	三股町	未
H26	長田	1	県道都城北郷線	みどり橋から東の県道	歩道がなく、児童が危険	歩道設置	コミュニティーバスの活用	-	歩道整備中	都城土木事務所 教育委員会	済
H26	長田	2	町道仮屋5号線	長田児童館北側	道路と児童館の間に段差があり危険	転落防護柵設置	児童厚生員による監視	-	転落防護柵の設置済	三股町	済
H27	長田	1	町道天木野3号線	轟木集落館東側付近路肩	水路が深く転落の恐れ	通学路の見直しを予定	看板の設置を予定	-	看板の設置済	教育委員会	済
H28	長田	1	町道仮屋5号線	仮屋橋	柵が破損し、転落の恐れ	転落防護柵の設置	トラロープの設置	-	トラロープにて補修済	三股町	済
H28	長田	2	県道都城北郷線	童の里住宅出口付近	標識や横断歩道の設置をしてほしい	横断歩道の設置	見守りの実施	-	横断歩道の設置（警察対応確認中）	都城警察署	確認中