

令和5年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股小学校】

点検番号	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	仲町地区	塚原方面から三股駅に通じる道路両側(300m程度の区間)	側溝の蓋が、かかっている箇所が複数ある	今後、地区要望も確認した上で対応を行う	-	-	側溝の蓋の設置	三股町	未
2	仲町地区	塚原公園南側横断歩道	横断歩道線が殆ど消えていて目立たない	横断歩道線の引き直し	-	-	横断歩道線の引き直し	警察	済
3	仲町地区	県道33号線 ベリーマッチ南側横断歩道	横断歩道線が殆ど消えていて目立たない	横断歩道線の引き直し	-	-	横断歩道線の引き直し	警察	済
4	上米地区	樺山大工原3258-1及び3259-1北側横断歩道(2箇所)	横断歩道線が殆ど消えていて目立たない	横断歩道線の引き直し	-	-	横断歩道線の引き直し	警察	済
5	上米地区	樺山後畑3269-1付近(東側)交差点	交差点の「止まれ」の文字及び停止線が消えている	文字及び停止線の引き直し	-	-	文字及び停止線の引き直し	警察	済
6	上米地区	上米2号線 樺山大工原3071(北側)付近	道幅が狭く、区画線も消えており、路側帯が確保できていない。	令和5年度以降に区画線もしくはグリーンベルトを設置	-	-	令和5年度以降に区画線もしくはグリーンベルトを設置	三股町	未
7	上新地区	町道東原2号線 樺山東原4430-1(北側)付近	歩道がなく、側溝の蓋もないため、路肩幅員も狭く危険である。	令和5年度以降に路肩拡幅工事を行う	-	-	令和5年度以降に路肩拡幅工事を行う	三股町	未

【勝岡小学校】

点検番号	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	蓼池地区	蓼池1825-4 付近 横断歩道	運転者のマナー悪化。横断歩道に歩行者が立っていても止まらない車両がある。	横断歩道線の引き直し・ダイヤマークの引き直し	-	-	横断歩道線の引き直し・ダイヤマークの引き直し	警察	済
2	蓼池地区	蓼池2300-2付近 勝岡郵便局前交差点	交通量が多く、横断歩道が無く危険	今後、交差点改良について検討を行う(応急措置:横断歩道の削除)	-	-	今後、交差点改良について検討を行う(応急措置:横断歩道の削除)	三股町・警察	未

【梶山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 都城北郷線	下之馬場集落館前横断歩道	見通しが悪く、スピードを出す車が多い	県発注路面工事に伴う、ドッドライン及び注意喚起の追加 児童用横断標識の新規設置	-	-	県発注路面工事に伴う、ドッドライン及び注意喚起の追加 児童用横断標識の新規設置	土木事務所 警察	済
2	町道 島津紅茶園切寄線	学校北西側通学路の斜面	斜面の一部がコンクリートブロック等で補強がしていない部分がある。	現状法面の崩落の恐れは少ないため、経過観察を行い、必要があれば対応を検討する。	法面の草刈	-	コンクリートブロック等での補強	三股町	済

令和5年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【宮村小学校】

点検番号	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	寺柱地区	宮村前畑1193南西側 樹及び前畑1234北東側 側溝(2箇所)	側溝・樹の上にカバーが無く、転落の恐れあり	現状、注意喚起用のボールが設置している。児童に対する通学指導の中で対応を行う。	-	-	-	町教委	済
2	大鷲巣地区	町道並木線 御年神社付近から三軒道路に向けての区間	側溝が開渠であり、草が伸びて側溝が見づらい	令和5年度以降に区画線設置を行う	-	-	令和5年度以降に区画線設置を行う	三股町	未
3	県道12号線(都城東環状線)	宮村村前1774-1付近T字路(宮村郵便局前歩道)	登校中、三股中に向かう自転車とのすれ違いが危険	停止線の引き直し及び児童・生徒の通学指導	-	-	停止線の引き直し及び児童・生徒の通学指導	警察 町教委	済
4	県道 222号線(三股安久線)	小鷲巣自治公民館付近 道路	見通しが悪い上に、自動車がスピードを出し過ぎて走行している。	注意喚起用のドッドラインの設置	-	-	注意喚起用のドッドラインの設置	土木事務所	未

【長田小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	牧野・内之木場線	長田6171-4付近 牧野橋	牧野橋が、県道及び町道より低く、大雨時に水がたまり通学時に不便である。	児童・生徒に対する登下校指導	-	-	児童・生徒に対する登下校指導	町教委	済

令和5年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股西小学校】

点検番号	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	新馬場地区	新馬場33-5付近 くるみ保育園南側(今市13号線・今市14号線)	側溝に蓋がついていないので危険	歩道部分の改良工事	-	-	歩道部分の改良工事	三股町	未
2	新馬場地区	新馬場30-1付近 公園付近(今市・下新2号線)	側溝に蓋がついていないので危険	歩道部分の改良工事	-	-	歩道部分の改良工事	三股町	未
3	稗田地区	稗田39-18付近 天翔前交差点	雨天時にかなり冠水し、児童の歩行が困難。	排水設備の改善	-	-	排水設備の改善	土木事務所	未
4	稗田地区	稗田38-8付近 点滅式信号機交差点付近	通学路のグリーンベルトや歩道の部分が狭く危険である。	歩道部分の改良工事	-	-	歩道部分の改良工事	三股町	未
5	稗田地区	稗田32-7付近 稗田団地付近道路(都城三股線・稗田線)	大雨時に冠水をする。	児童に対する登下校指導	-	-	児童に対する登下校指導	町教委	済
6	稗田地区	稗田55-8付近 太陽銀行東側付近横断歩道	横断歩道及び停止線が消えかけている。	横断歩道及び停止線の引き直し	-	-	横断歩道及び停止線の引き直し	警察	済
7	西植木地区	宮村2860-1付近 霧島介護サービス付近	横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直し	-	-	横断歩道の引き直し	警察	済
8	西植木地区	宮村2857-1付近 アタックス付近	横断歩道のラインは残っているが、ダイヤモンドが消えている。	ダイヤモンドの引き直し	-	-	ダイヤモンドの引き直し	警察	済
9	東植木地区	樺山1891-12付近 横断歩道	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し	-	-	横断歩道の引き直し	警察	済
10	東植木地区	樺山1888-13付近 一旦停止標識	停止線が消えかけている。	停止線の引き直し	-	-	停止線の引き直し	警察	済
11	東植木地区	樺山1908-1付近 一旦停止標識	停止線が消えかけている。	停止線の引き直し	-	-	停止線の引き直し	警察	済
12	東植木地区	樺山1867-2付近 一旦停止標識	停止線が消えかけている。	停止線の引き直し	-	-	停止線の引き直し	警察	済
13	花見原地区	花見原7-7 東齒科付近道路	車が通ると歩行者に大量の水がかかる。	排水設備の改善	-	-	排水設備の改善	土木事務所	未