


R6通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)



【勝岡小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	蓼池地区	蓼池郵便局前交差点	・横断歩道が分かりにくい ・歩道が狭く、ガードレールがない	児童・生徒への通学指導	同左	三股町警察署
2	蓼池地区	旭ヶ丘運動公園入口	道路の構造上、道路横断中の子供が見えづらい	白線で路面に徐行と書く	同左	三股町
3	蓼池地区	旭ヶ丘運動公園北側の住宅地	停止線はあるが止まれの標識はないため、児童の飛び出しが心配	児童・生徒への通学指導	同左	三股町
4	蓼池地区	蓼池変形5差路近くの側溝	側溝蓋が無く危険(児童が落ちたことがある)	側溝蓋の設置	同左	三股町
5	三原地区	旭ヶ丘ゴルフ場～三原地区への用水路	雨天時に増水するため転落などが心配	転落防止の柵を設置	同左	三股町
6	餅原地区	勝岡温泉前の道路	雨天時、車道に水がかなりたまり歩行が困難な状態になる	道路改良	同左	三股町

