

# R6通学路合同点検 要対策箇所(宮村小学校)



## 【宮村小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道12号線 (都城東環状線)	小鷺巣自治公民館付近 道路	見通しは悪くないが、スピードを出す車が多いため危険	児童・生徒への通学指導	同左	三股町
2	県道12号線 (都城東環状線)	宮村郵便局前・横の歩道	停止線が薄くなっている(狭い道路だが交通量が多いため危険)	停止線の引き直し	同左	警察署
3	寺柱地区	寺柱公民館から右側に入った道路	側溝部分のアスファルトが崩れている	道路補修	同左	三股町

