


R6通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



【三股西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	稗田地区	シルバーバック三股店西側道路	グリーンベルトが薄くなっている	グリーンベルトの引き直し	同左	三股町
2	県道財部庄内安久線	東齒科前の県道	車道の凹凸が激しくなっているため大きな水たまりができ、信号待ちの時に水がかかる	道路改良	同左	土木事務所
3	新馬場地区	新馬場区画整理区域	新馬場区画整理内の側溝蓋がない箇所が多いため危険	側溝蓋の設置	同左	三股町

