


R5通学路合同点検 要対策箇所(梶山小学校)



| No. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 恒久対策 | 事業主体 |
|-----|----------|--------------|------------------------|------------|---------|-------|
| 1 | 県道 三股高城線 | 長田960-1付近 道路 | 見通しが悪く、スピードを出す車が多いため危険 | 注意書きのポール設置 | 横断歩道の移動 | 土木事務所 |

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

【梶山小学校】

