


R6通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



【三股小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道 山王原早水線	塚原納骨堂前交差点	停止線が薄くなっている	・停止線の引き直し ・三股町から警察署へ連絡済	停止線の引き直し	警察署
2	上米地区	三股交番前を東側に入った道路	側溝蓋が壊れている	側溝蓋のかけ直し	側溝改良工事	三股町
3	上米地区	上米公園手前用水路	ガードレールがなく、下へ降りる階段が破損している	転落防止対策	ガードレール設置	三股町
4	町道 上米植木線	櫟田～文化会館(3か所)	・停止線が消えている ・横断歩道がない	・停止線の引き直し	・順次停止線の引き直しを行っており、今後計画に入れていく ・横断歩道については、新たな設置はできないため、安全確認を十分に行いながら、現在設置されている横断歩道を使用するよう指導	警察署
5	東原地区	いぶすき金属の看板前	停止線が薄くなっている	・停止線の引き直し ・三股町から警察署へ連絡済	停止線の引き直し	警察署

