


# R6通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)



## 【勝岡小学校】

| No. | 地区名  | 箇所名・住所            | 通学路の状況・危険の内容                     | 対策内容        | 恒久対策  | 事業主体   |
|-----|------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|--------|
| 1   | 蓼池地区 | 蓼池郵便局前交差点         | ・横断歩道が分かりにくい<br>・歩道が狭く、ガードレールがない | 児童・生徒への通学指導 | ・赤色横断歩道の設置はできない<br>・グリーンベルトの設置も難しい<br>・安全確認を十分に行いながら、現在設置されている横断歩道を使用するよう指導 | 三股町警察署 |
| 2   | 蓼池地区 | 旭ヶ丘運動公園入口         | 道路の構造上、道路横断中の子供が見えづらい            | 白線で路面に徐行と書く | 順次指導停止線を引く(令和8年度概成予定)   | 三股町    |
| 3   | 蓼池地区 | 旭ヶ丘運動公園北側の住宅地     | 停止線はあるが止まれの標識はないため、児童の飛び出しが心配    | 児童・生徒への通学指導 | ・止まれの標識を設置できる道路ではない<br>・交通安全指導を徹底する   | 三股町    |
| 4   | 蓼池地区 | 蓼池変形5差路近くの側溝      | 側溝蓋が無く危険(児童が落ちたことがある)            | 側溝蓋の設置      | 令和7年度より事業開始(令和8年度概成予定)  | 三股町    |
| 5   | 三原地区 | 旭ヶ丘ゴルフ場～三原地区への用水路 | 雨天時に増水するため転落などが心配                | 転落防止の柵を設置   | 同左  | 三股町    |
| 6   | 餅原地区 | 勝岡温泉前の道路          | 雨天時、車道に水がかなりたまり歩行が困難な状態になる       | 道路改良        | 同左  | 三股町    |

