

令和7年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【三股中学校】

点検番号	地区・路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(要望)	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道都城東環状線	三股町中央公民館前交差点	下校時に交差点を渡るとき自転車を下りて横断するが、交通量が多い場所のため、横断歩道がないとなかなか渡れず、危険である。	横断歩道の設置		停止線が薄くなっているため、引き直す	・近くに横断歩道があるため、横断歩道の新設はできない ・自転車は車両と同じ扱いのため横断歩道が無くても自動車と同じく停止線で止まって道路を渡ることができるので、そのように交通指導を行う	警察署	済

【三股小学校】

点検番号	地区・路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(要望)	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	中米地区	樺山購買部付近の交差点	・道路の白線がない ・止まれの標識はあるが停止線が薄くなっている	・白線を引く ・停止線の引き直し			・区画線線の設置 ・順次停止線の引き直しを行っており、今後の計画に入れる	三股町警察署	済
2	山王原地区	学校裏から日南線に合流する交差点(福栄餃子店前)	停止線が消えている	停止線の引き直し			停止線の引き直し	警察署	済
3	山王原地区	早馬神社鳥居から日南線に合流する交差点	停止線が消えている	停止線の引き直し			順次停止線の引き直しを行っており、今後の計画に入れる	警察署	済
4	山王原地区	早馬神社から50mほど西側(高橋治療院前)交差点	停止線が消えている	停止線の引き直し			順次停止線の引き直しを行っており、今後の計画に入れる	警察署	済
5	仲町地区	三股小西側道路(プール横辺り)	側溝の蓋が浮きやすくなっている	側溝蓋の修繕			側溝蓋の修繕	三股町	済
6	都城北郷線	三股小前五差路から武道館前までの道路	白線が薄くなっている	白線の引き直し			道路改良	土木事務所	済
7	上新地区	中央保育園先の道路	白線が消えている	白線の引き直し			グリーンベルトの設置	三股町	済
8	上新地区	上新ゴミステーション前の道路	白線が消えている	白線の引き直し			グリーンベルトの設置	三股町	済

令和7年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【勝岡小学校】

点検番号	地区・路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	勝岡蓼池線	小学校入り口から美容室一華前までの道路	納骨堂前から郵便局前までの間に横断歩道がないため危険である	横断歩道の設置			・道路の形状により横断歩道の新設はできない ・横断歩道が近くにないため、横断歩道がなくても横断はできる場所であるため、横断の必要があるときは、安全確認を十分行い道路を渡るよう指導	警察署	済
2	国道269号線	セブンイレブンからアタックスの前までの道路	横断歩道がないため危険である	横断歩道の設置			・近くに信号機ありの横断歩道があるため、横断歩道の新設はできない ・現在設置されている横断歩道を使用するよう指導	警察署	済
3	蓼池地区	蓼池公園近くの交差点	カーブミラーと停止線はあるが見通しが悪く、接触事故が起きている	・カーブミラーの増設 ・止まれの標識の設置			・住宅数が少ないため止まれ標識の設置はできない ・カーブミラーと注意喚起の看板は設置されているため、児童クラブ利用者へ注意のお知らせを行う	三股町警察署	済
4	蓼池地区	蓼池児童館前	横断歩道はあるが停止しない車が多いため危険である	保護者の立ち当番や警察の交通指導等		横断歩道は設置済み	・警察の交通指導については、派出所へ相談し依頼する	三股町警察署	済

【梶山小学校】

点検番号	地区・路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道33号線	梶山小正門前	横断歩道、停止線が薄くなっている	停止線等の引き直し			現場確認を行ったが、危険性は確認できなかった	警察署 土木事務所	済
2	学校北側道路	学校駐車場前	横断歩道、停止線が薄くなっている	停止線等の引き直し			現場確認を行ったが、危険性は確認できなかった	警察署	済
3	県道33号線	三股橋東側	横断歩道がない	横断歩道の設置			利用者数及び道路の形状により横断歩道の新設はできない	警察署	済

令和7年度三股町内通学路の要対策箇所一覧表

【長田小学校】

点検番号	地区・路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道33号線	生楽陶苑前交差点から長田小方面へ200mほど先の民家	民家の樹木が歩道にかぶさるように伸びてきており、危険である	樹木の剪定			・土地所有者へ樹木剪定の依頼を行う	土木事務所	済
2	県道33号線	5地区防災センター出入口の縁石	・縁石がわかりづらい ・現在はカラーコーンが設置してあるが動くので危険である	ボールの設置			ボールの設置	三股町	済
3	県道33号線	長田納骨堂近くのバス停	・木の枝が歩道に伸びてきている ・集団登校の集合場所になっているがカーブになっていて危険	樹木の剪定		・児童生徒への通学指導の徹底 ・集合場所の変更	・土地所有者へ樹木剪定の依頼を行う ・危険であれば集合場所を変更する(集合場所の変更は学校)	土木事務所 三股町	済

【三股西小学校】

点検番号	地区・路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	稗田地区	稗田団地前交差点	通学路ではない方が優先道路となっており、通る車がスピードを落とさず通るため危険を感じる	両方の道路とも一時停止にすることを要望			・両方とも一時停止にすることはできない ・すでに交差点内に赤いラインを引き、ボールの設置や優先道路側も注意するよう促している	警察署 三股町	済

※宮村小は危険箇所点検の要望なし

【対策検討メンバー】 都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、町内小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課、三股町福祉課