


R7通学路合同点検

要対策箇所(三股小学校)



【三股小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	中米地区	樺山購買部付近の交差点	・道路の白線がない ・停止線が薄くなっている	・白線の設置 ・停止線の引き直し	・区画線の設置 ・停止線の引き直し	三股町警察署
2	山王原地区	学校裏から日南線に合流する交差点(福栄餃子店前)	停止線が消えている	停止線の引き直し	同左	警察署
3	山王原地区	早馬神社鳥居から日南線に合流する交差点	停止線が消えている	停止線の引き直し	同左	警察署
4	山王原地区	早馬神社から50mほど西側(高橋治療院前)交差点	停止線が消えている	停止線の引き直し	同左	警察署
5	仲町地区	三股小西側道路(プール横辺り)	側溝の蓋が浮きやすくなっている	側溝の修繕	同左	三股町
6	都城北郷線	三股小前五差路から武道館前までの道路	白線が薄くなっている	白線の引き直し	道路改良	土木事務所
7	上新地区	中央保育園先の道路	白線が消えている	白線の引き直し	グリーンベルトの設置	三股町
8	上新地区	上新ゴミステーション前の道路	白線が消えている	白線の引き直し	グリーンベルトの設置	三股町

