


# R7通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)



## 【勝岡小学校】

No.	地区名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	勝岡蓼池線	小学校入り口から美容室一華前までの道路	納骨堂前から郵便局前までの間に横断歩道がないため危険である	横断歩道の設置	・道路の形状により横断歩道の新設はできない ・横断歩道がなくても横断はできる場所であるため、安全確認を十分行い道路を渡るよう指導	警察署
2	国道269号線	セブンイレブンからアタックスの前までの道路	横断歩道がないため危険である	横断歩道の設置	・近くに信号機ありの横断歩道があるため、横断歩道の新設はできない ・現在設置されている横断歩道を使用するよう指導	警察署
3	蓼池地区	蓼池公園近くの交差点	カーブミラーと停止線はあるが見通しが悪く、接触事故が起きている	・カーブミラーの増設 ・止まれる標識の設置	・住宅数が少ないため止まれ標識の設置はできない ・カーブミラーと注意喚起の看板は設置されているため、児童クラブ利用者へ注意のお知らせを行う	三股町警察署
4	蓼池地区	蓼池児童館前	横断歩道はあるが停止しない車が多いため危険である	保護者の立ち当番や警察の交通指導等	・横断歩道は設置済み ・警察の交通指導については、派出所へ相談し依頼する	三股町警察署

