


R7通学路合同点検 要対策箇所(梶山小学校)



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	県道33号線	梶山小正門前	横断歩道、停止線が薄くなっている	停止線等の引き直し	現場確認を行ったが、危険性は確認できなかった	警察署 土木事務所
2	学校北側道路	学校駐車場前	横断歩道、停止線が薄くなっている	停止線等の引き直し	現場確認を行ったが、危険性は確認できなかった	警察署
3	県道33号線	三股橋東側	横断歩道がない	横断歩道の設置	利用者数及び道路の形状により横断歩道の新設はできない	警察署

【梶山小学校】

