


R7通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



【三股西小学校】

| No. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 恒久対策 | 事業主体 |
|-----|------|----------|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 稗田地区 | 稗田団地前交差点 | 通学路ではない方が優先道路となっており、通る車がスピードを落とさず通るため危険を感じる | ・道路を両方とも一時停止にしてほしい | ・両方とも一時停止にすることはできない ・すでに交差点内に赤いラインを引き、ボールの設置や優先道路側も注意するよう促している | 警察署 三股町 |

