

平成24年度～令和2年度 三股町内通学路の要対策箇所一覧表

年度	学校	点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	対策状況
H24	西	6	町道今市44号線	中原児童公園付近	停止線と路上の「止まれ」の表示が消えている	「止まれ」の文字補修を予定	-	-	「止まれ」の文字補修済	公安委員会	済
H24	西	17	町道下新4号線	新馬場公園北東付近	通学児童が土手から転落の危険性あり	ガードレールを設置予定	-	R2から一部着手	ガードレール設置一部済	三股町	済
H24	三股	5	町道上米2号線	ホリオン電気北西付近	通学児童が土手から転落の危険性あり	ガードレールを設置予定	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず	三股町	済
H24	三股	6	町道上米2号線	ホリオン電気北西付近	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	外側線設置を予定	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず	三股町	済
H25	勝岡	3	町道蓼池南・三原3号線	旭ヶ丘運動公園付近T字路	交通量が多く横断が困難	・横断歩道の設置 ・道路改良	-	-	道路改良に伴い、横断歩道を設置	三股町	済
H25	勝岡	5	町道餅原線	小学校南側	幅員が狭く車との離合が困難	歩道改良	-	-	道路改良	三股町	済
H25	宮村	1	町道寺柱21号線	眺霧台東側	側溝マスに蓋がない	側溝蓋の設置	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず	三股町	済
H25	宮村	2	町道寺柱・小鷺巣1号線	眺霧台西側	側溝マスに蓋がない	側溝蓋の設置	-	-	現場確認等行ったが危険性確認せず	三股町	済
H25	梶山	3	県道三股高城線	田上納骨堂付近	餅原方面からの車輛が左折する際横断歩道の待機者を巻き込む危険がある	ラバーポールの設置	-	-	ラバーポールの設置	都城土木事務所	未
H26	西	1	町道山王原・早水線	消防団7部詰所北東側交差点	信号機を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機の新設はできない場所である	都城警察署	済
H26	梶山	1	県道都城北郷線	納骨堂南東側交差点	スピード超過の車輛が多いため、押しボタン式信号を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機の新設はできない場所である	都城警察署	済
H26	三股	1	町道都城・三股線	東垂石油店前交差点	横断するときに信号がない	信号機設置を要望	-	-	信号機の新設はできない場所である	都城警察署	済
H26	三股	3	町道河辺田通り線	ふな橋東側交差点	横断歩道を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	横断歩道設置（警察対応確認中）	都城警察署	済
H26	三股	4	町道櫛田・山田・田上線	2地区分館南側付近交差点	押しボタン式信号を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機の新設はできない場所である	都城警察署	済
H26	三股	5	町道上米6号線	中学校南東側付近の道路	外側線が消えかけている	外側線の引き直しを予定	-	-	外側線設置済	三股町	済
H26	三股	1	県道都城北郷線	スリーモーターサイクル北西側交差点	交通量が多く信号機が無いので児童が危険	他の要望箇所も含めて検討する	-	-	信号機の新設はできない場所である	都城警察署	済
H26	勝岡	2	国道269号線	三股町蓼池	歩道が片側しか無く危険	歩道設置	グリーンベルト設置済	-	歩道を設置する道路改良の予定はないため、現在設置されている歩道を使用するよう指導	都城土木事務所 三股町	済
H26	勝岡	4	町道蓼池南・三原3号線	ガールドリヨン北側交差点	見通しが悪く歩道も無く危険	道路改良に伴い、歩道の改良予定	-	-	グリーンベルト設置済	三股町	済

H26	宮村	1	県道都城東環状線	小鷲集落館北側	大型車の通行が多く見通しが悪い	ドットラインを予定 (要、騒音が発生する旨住民説明)	-	-	県道整備済	都城土木事務所	済
H26	長田	1	県道都城北郷線	みどり橋から東の県道	歩道がなく、児童が危険	歩道設置	-	-	歩道整備	都城土木事務所	済
H26	長田	2	町道仮屋5号線	長田児童館北側	道路と児童館の間に段差があり危険	転落防護柵設置	-	-	転落防護柵の設置済	三股町	済
H27	勝岡	1	町道高才・餅原・市場線	南原団地南側付近交差点	側道から進入する車両に巻き込まれる恐れがある	カーブミラーの設置	-	-	カーブミラーの設置	三股町	済
H27	宮村	1	県道都城東環状線	一町田公園東側付近路面	車道の凹みに雨水がたまり、児童に跳ねる	道路の補修	-	-	道路の補修	都城土木事務所	済
H27	長田	1	町道天木野3号線	轟木集落館東側付近路肩	水路が深く転落の恐れがある	通学路の見直し	-	-	通学路の見直し	三股町	済
H27	三股中	1	町道五本松2号線	中石レンタカー前交差点	停止線がないため、町体育館北側から交差点に飛び出して危険	停止線の設置	-	-	指導停止線の設置	三股町	済
H27	三股中	2	町道勝岡・蓼池線	コイン精米機付近の交差点	勝岡方面から餅原方面への右折車に児童が巻き込まれる恐れがある	車両への注意を呼び掛ける看板設置	-	-	看板の設置	三股町	済
H28	長田	1	町道仮屋5号線	仮屋橋	柵が破損し、転落の恐れ	転落防護柵の設置	トラロープの設置	-	トラロープにて補修済	三股町	済
H28	長田	2	県道都城北郷線	童の里住宅出口付近	標識や横断歩道の設置をしてほしい	横断歩道の設置	-	-	横断歩道の設置はできない場所である	都城警察署	済
H29	三股中	1	県道都城・北郷線	たけした子ども医院南側	一旦停止違反の車両による接触事故あり	停止線の引き直し 看板の設置	-	-	・停止線の引き直し ・看板設置は難しいため 交通指導を徹底する	都城警察署 三股町	済
H29	三股	1	町道河辺田通り線	2地区交流プラザ付近	歩道・区画線がない	外側線の設置	-	-	外側線の設置	三股町	済
H29	三股	2	町道中米17号線	中米納骨堂付近	側溝蓋がない	側溝が深くないため、 外側線の設置で対応する	-	-	外側線の設置	三股町	済
H29	三股	3	町道東原11号線	東原児童館付近	通学時間帯に車両が多く危険	通学路であることの 看板設置	-	-	看板設置は難しいため 交通指導を徹底する	三股町	済
H29	三股	4	町道上米・植木線	給食センター付近	区画線が劣化している	外側線の設置	-	-	外側線の設置	三股町	未
H29	勝岡	1	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	車両の交通量が多く、 信号機の設置を希望	信号機の設置	-	-	信号機の設置	都城警察署	済
H29	勝岡	3	町道蓼池南8号線	隅倉流通センター北東交差点	・横断歩道がない ・見通しが悪いため、 カーブミラーの設置を希望	カーブミラーの設置	-	-	カーブミラーの設置	三股町	済
H29	勝岡	4	町道前目3号線	前目公園付近	見通しが悪いため、 一旦停止の設置を希望	横断歩道の設置	-	-	停止誘導線の設置	三股町	済
H29	勝岡	5	町道三原2号線	モーターサービスGROW付近	側溝蓋の設置を希望	側溝蓋の設置	-	-	柵・注意看板設置済	三股町	済
H29	宮村	1	町道高畑3号線	旧中原自転車店東側	側溝蓋が無く危険	側溝蓋の設置	-	-	側溝蓋の設置	三股町	済

H29	宮村	2	町道並木線	御年神社南西側	道路と水路に高低差があり危険	防護柵の設置	-	注意杭の設置	注意杭の設置済 外線の設置済	三股町	一部済
H29	三股西	1	町道下新・東原1号線	中央保育園付近	横断歩道が消えている	横断歩道の補修	-		横断歩道の補修	三股町	済
H29	三股西	2	町道今市14号線	ダイレックスあたり	外側線が消えている	外側線の補修	-		外側線の補修	三股町	済
H29	三股西	3	町道今市47号線	全般	側溝の蓋が無いところがある	側溝蓋の設置	-		側溝蓋の設置	三股町	未
H30	勝岡	1	町道勝岡・蓼池線	国道269号線付近	歩道が低くなり、降雨時雨水が溜まる	歩道の整備	-	-	歩道の整備は技術的に困難なため対応できない	三股町	済
H30	勝岡	2	県道都城東環状線	福永樹脂付近	歩道が無く、降雨時雨水が溜まる	側溝蓋の設置又は通学路の変更	-	-	通学路としての利用無	都城土木事務所 三股町	済
H30	三股中	1	町道病院前通り線	中学校東側の歩道	歩道に段差があり危険	歩道の整備	-	-	歩道の整備	三股町	済
R1	三股	1	町道下新・東原1号線	7地区分館周辺	・交通量が多いが歩道がない ・横断歩道等が薄くなっている	・グリーンベルトの設置 ・横断歩道の補修	-	-	・グリーンベルトの設置 ・横断歩道の補修	都城警察署 三股町	済
R1	三股	2	県道都城東環状線 都城北郷線	武道館交差点からの2路線	歩道に凸凹があり歩きにくい。	歩道の整備	-	-	歩道の整備	都城土木事務所	済
R1	三股	3	町道上米公園線	原田ストア一交差点	・「止まれ」が分かりにくく事故が多い ・歩道に凸凹があり歩きにくい。	・「止まれ」表示の補修 ・歩道の整備	-	-	・「止まれ」表示の補修 ・歩道の整備はできない	都城警察署 三股町	済
R1	勝岡	1	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	横断歩道がない	横断歩道の設置 (ただし、滞留帯の確保が必要)	-	-	滞留帯の確保済	都城警察署 三股町	済
R1	勝岡	2	県道都城東環状線	飛行場跡地付近	交通量が多いが、横断歩道が無い	対策不可 (滞留帯の設置が困難なため)	-	-	通学路としての利用無	三股町	済
R1	勝岡	3	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂付近	交通量が多いが、横断歩道が分かりにくい	・横断歩道の補修 ・路面への危険警告表示設置	-	-	・横断歩道の補修済 ・路面への危険警告表示設置済	都城警察署 三股町	済
R1	梶山	3	町道梶山・中野線	梶山橋から中野集落に向かう道路	ほとんど外側線が消えている	外側線の設置	-	-	外側線の設置	三股町	済
R1	梶山	3	県道三股高城線	小学校西側の道路	横断歩道が消えかけている	横断歩道の補修	-	-	現場確認を行ったが、危険性は確認できなかった	都城土木事務所	済
R1	三股西	1	町道稗田12号線	トライアル南側	止まれの文字が消えかけている	「止まれ」表示の補修	-	-	「止まれ」表示の補修	三股町	済
R1	三股西	2	町道下新・稗田18号線	天翔から岩下耳鼻科まで	外側線が消えている	外側線の補修	-	-	現場確認を行ったが、危険性は確認できなかった	三股町	済

※令和2年度はコロナ禍のため実施していません