

H24通学路緊急合同点検 要対策箇所(三股小学校)



・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし

<対策メニュー>

- ・外側線設置

・横断歩道が消えかけている

<対策メニュー>

- ・横断歩道の引き直し

三股小学校

文

①

④

③

②

⑤

⑥

・交通量が多いにも関わらず、歩道の確保が出来ていない

<対策メニュー>

- ・交差点改良

・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別なし

<対策メニュー>

- ・外側線設置

・通学児童が土手から転落の危険性あり



<対策メニュー>

- ・ガードレールの設置



..... : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

○ : 対策済箇所

【三股小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	県道都城北郷線	川野自転車店付近	横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直しを予定	対策済み	公安委員会
2	県道都城北郷線	ミーショップながやま付近(三股停車場線交点)	交通量が多いにも関わらず、歩道の確保が出来ていない	三股停車場線の工事に併せて、交差点改良予定。	対策済み	宮崎県
3	県道三股停車場線	山元石油店前	交通量が多いにも関わらず、歩道の確保が出来ていない	今後歩道工事に併せて、交差点改良予定。	対策済み	宮崎県
4	町道都城・三股線	中村食肉北西付近	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	外側線設置を予定	対策予定	三股町
5	町道上米2号線	ホリオン電気北西付近	通学児童が土手から転落の危険性あり	ガードレールを設置予定	対策予定	三股町
6	町道上米2号線	ホリオン電気北西付近	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	外側線設置を予定	対策予定	三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署