


H24通学路緊急合同点検 要対策箇所(宮村小学校)



学校区域図



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 対策済箇所

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	町道並木線	宮村児童館付近	路肩と田に段差があり、転落の危険がある。	転落防止柵の設置	対策済み	三股町
2	町道並木線	宮村児童館付近	歩道がない	グリーンベルト設置	対策済み	三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署