

H24通学路緊急合同点検 要対策箇所(長田小学校)



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	県道都城北郷線	長田峡公園付近	交通量が多く、歩道が無いため危険	歩道の整備を予定	対策済み	宮崎県
2	町道牧野・内之本場線	牧野橋	高欄が低く、転落の危険性あり	高欄の嵩上を予定	対策済み	三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署