


# H25通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)

学校区域図



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	町道勝岡・蓼池線	蓼池児童館前	道路が狭くカーブで見通しが悪く、横断歩道が消えかけている	横断歩道の引き直しを予定		公安委員会
2	町道勝岡・蓼池線	勝岡納骨堂T字路	交通量が多く見通しも悪い	減速線の設置を予定		三股町
3	町道蓼池南・三原3号線	旭ヶ丘運動公園付近T字路	交通量が多く横断が困難	道路改良に伴い、横断歩道の新設予定		三股町
4	町道勝岡・蓼池線	蓼池公園付近側溝	児童が飛び越えて遊んだり、雨の日は増水し危険	転落防護柵を設置予定		三股町
5	町道餅原線	小学校南側	幅員狭く離合が困難	歩道改良		三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署