


H25通学路合同点検 要対策箇所(三股西小学校)



【三股西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	県道財部庄内安久線	花見原集落館前交差点	横断歩道の自転車レーンが消えてかけている	自転車レーンは不要 横断歩道の引き直しを予定	対策不要	公安委員会
2	県道財部庄内安久線	ジョイフルから北へアンダーを潜って上がったところ	横断歩道のない場所を見童が渡る	100m以内の他の横断歩道を渡るよう指導	対策不要	教育委員会
3	県道財部庄内安久線	小牧書店前交差点	信号機に右折用の矢印が欲しい	交差点改良のうえ、右折信号を設置予定		宮崎県
4	町道稗田線	楽屋南東付近	カーブにより交差点が車両から分かりにくい	ドットラインを設置予定		三股町
5	町道山王原・早水線	ひむか薬局前交差点	信号待ちの歩道スペースが狭い	交差点改良を予定		三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署

学校区域図

