


# H25通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



【三股小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	県道三股停車場線	山元石油店前	交通量が多いにも関わらず、歩道の確保が出来ていない	交差点改良予定	対策済み	宮崎県
2	県道都城北郷線	三股小学校南側五差路交差点	車の通りが多く安全帯で待っている時危険	待機の必要がない旨児童へ指導	対策済み	教育委員会
3	町道都城・三股線	宮崎銀行前交差点	車両が横断歩道を超えて停車する	指導員を配置する	対策済み	教育委員会
4	上米・植木線	五本松住宅付近	側溝に蓋がない	蓋を敷設予定	対策済み	三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署

学校区域図

