


# H25通学路合同点検 要対策箇所(長田小学校)

学校区域図



No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	改善・充実	事業主体
1	町道仮屋5号線	みどり橋	ガードレールに隙間があり転落の恐れ	ガードレールの補修を予定	対策済み	宮崎県
2	町道仮屋5号線	みどり橋	欄干が低く転落の恐れ	高欄の嵩上を予定	対策予定	三股町
3	町道仮屋5号線	仮屋橋	欄干が低く転落の恐れ	高欄の嵩上を予定	対策予定	三股町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、都城土木事務所、三股町都市整備課、都城警察署