


H26通学路合同点検 要対策箇所(三股小学校)



【三股小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	町道都城・三股線	東亜石油店前交差点	横断するときに信号がない	他の要望箇所も含めて検討する	信号機設置	都城警察署
2	県道都城東環状線	公文西側交差点	停止線・とまれが消えかけている	停止線・とまれの引き直しを予定	区画線(文字)設置	都城警察署
3	町道河辺田通り線	ふな橋東側交差点	横断歩道を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	横断歩道設置	都城警察署
4	町道櫛田・山田・田上線	2地区分館南側付近交差点	押しボタン式信号を設置して欲しい	他の要望箇所も含めて検討する	信号機設置	都城警察署
5	町道上米6号線	中学校南東側付近の道路	外側線が消えかけている	外側線の引き直しを予定	外側線設置	三股町

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課

