

H26通学路合同点検 要対策箇所(勝岡小学校)

学校区域図



・カーブしている細い道路だが高速で車輛が通り危険



＜対策メニュー＞
・ハード対策が不可能なため、指導を充実させる

・歩道が片側しか無く危険



＜対策メニュー＞
・歩道設置

・押しボタンのボタンが国道側を向いていて危険



＜対策メニュー＞
・ボタンの向きを道路と平行方向に変更

・押しボタンの向きが道路と平行方向を向いており危険




＜対策メニュー＞
・道路に垂直方向に向けると歩道通行者が危険なため変更しない

・見通しが悪く歩道も無く危険



＜対策メニュー＞
・道路改良に伴い歩道の改良予定



- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- : 対策済箇所

【勝岡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	恒久対策	事業主体
1	国道269号線	定番美容室西側付近交差点	押しボタンのボタンが国道側を向いていて危険	ボタンの向きを道路と平行方向に変更	対策予定	都城警察署
2	国道269号線	三股町蓼池	歩道が片側しか無く危険	歩道設置	歩道設置	都城土木事務所
3	町道蓼池北20号線	(株)ヨコム東側道路	カーブしている細い道路だが高速で車輛が通り危険	ハード対策が不可能なため、指導を充実させる	指導充実	教育委員会
4	町道蓼池南・三原3号線	ガールドリヨン北側交差点	見通しが悪く歩道も無く危険	道路改良に伴い歩道の改良予定	歩道改良	三股町
5	国道269号線	ライズスポーツ南側横断歩道	押しボタンの向きが道路と平行方向を向いており危険	道路に垂直方向に向けると歩道通行者が危険なため変更しない	対策済み	都城警察署

【対策検討メンバー】都城警察署、都城土木事務所、三股町教育委員会、小・中学校、三股町都市整備課、三股町総務課